

Arbeiten Referenz

Industrie

Leistungen	Äußere Wartung von mehreren Edelstahl Silo (Trockenmilch)
Ort	Port sur Saône (70), Frankreich
Arbeitens Herausforderungen	Gemäß HACCP Verordnungen für Silo
Auftraggeber	Euroserum
Datum	Von 2012 bis zu diesem Tage
Menschlichen Mitteln	4 Techniker
Technische Mitteln	ATEX-zertifiziert Sicherheitssauger, Auftragen von hoch beständiger Lack, Auffanggurt, Seile
Baustelle Referenznummer	5533
Einzelheiten	Wartung und Reinigung : Verkleidung und Träger, Auftragen von Lacke
Besonderheit(en)	Benutzung von ATEX-Sicherheitssauger



Kontakt	Yves Frédéric Schneider +33(0)6 72 05 57 79
---------	---

Référence Travaux Industrie

Opération	Maintenance extérieure de plusieurs silos inox stockant du lait en poudre
Lieu	Port sur Saône (70), France
Enjeu(x)	Mise en conformité des capacités de stockage (silos) suite aux réglementations HACCP
Client	Euroserum
Date	De 2012 à ce jour
Moyens Humains	4 techniciens
Moyens Techniques	Aspirateur ATEX, pose de peinture laque haute résistance, harnais, cordes
Référence Chantier	5533
Détails	Maintenance, nettoyage : bardage et poutrelles, mise en peinture
Particularité(s)	Utilisation d'aspirateur ATEX



Kontakt	Yves Frédéric Schneider +33(0)6 72 05 57 79
---------	---